
R=0.000
PUK 0+040.25
PUK 0+060.25
PUK 0+080.25
PUK 0+100.25
PUK 0+120.25
PUK 0+140.25
PUK 0+160.25
PUK 0+180.25
PUK 0+200.25
PUK 0+220.25
PUK 0+240.25
PUK 0+260.25
PUK 0+280.25
PUK 0+300.25
PUK 0+320.25
PUK 0+340.25
PUK 0+360.25
PUK 0+380.25
PUK 0+400.25
PUK 0+420.25
PUK