




Istniejąca więba dachowa zgodnia z dokumentacją z 2006r. wykonaną przez pracownię projektową Annmar.

Uwagi:

Istniejąca drewniana więba dachowa zaimpregnowana preparatami przeciwgrzybicznymi, przeciwogniowymi i do stanu trudno zapalnego. Ewentualnie zniszczone elementy więby dachowej wymienić. Jeżeli podczas prac na dachu zostaną dostrzeżone zniszczone inne elementy drewniane należy je wymienić.

- 1. projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej
- 2. rura stalowa odprowadzająca spalinę z pieca wprowadzona do otworu komina
- 3. wylot pionu wod.kan.



NON BOX	
ARCHITEKT BARBARA SARNA-TYKOCKA	
15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT ZABYTKOWEGO DWORU	
MY LIWSKIEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
DATA	
ul. Lipowa 4, Turkośń Kościelna	
obrotu Turkośń Kościelna	
dz.cwid. nr. 343/2	
15.05.2019	
NAZWA RYSUNKU	
SKALA	
RZUT WIĘBY	
1:50	
DACHOWEJ	
ARCHITEKTURA	
AUTOR	
ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA	
Bt./160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	
PROJEKTANT	
ARCH. PAULINA SMOKTUNOWICZ	
ARCH. IWONA MONIKA MIRONCZUK	
ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY	
ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAULEWICZ	
Bt./111/82	
NUMER RYSUNKU	
5	

Wymiary sprawdzić w naturze!