


Istniejąca więcba dachowa zgodnia z dokumentacją z 2006r. wykonana przez pracowni projektów Annmar.

Uwagi:

Istniejąca drewniana więb dachowa zaimpregnowana preparatami przeciwgrzybicznymi, przeciwogniwnymi i do stanu trudno zapalnego. Ewentualne zniszczone elementy więby dachowej wymieni. Jeeli podczas prac na dachu zostaną dostrzeżone zniszczone inne elementy drewniane należy je wymieni.

1. projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej
2. rura stalowa odprowadzająca spaliny z pieca wprowadzona do otworu komina
3. wylot pionu wod.kan.



NON BOX	
ARCHITEKT BARBARA SARNA-TYKOCKA	
15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
REMONT ZABYTKOWEGO DWORU	
MY LIWSKIEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
ul. Lipowa 4, Turkośń Kościelna	
obrot Turkośń Kościelna	
dz.cwid. nr. 343/2	
15.05.2019	
NAZWA RYSUNKU	
SKALA	
RZUT WIĘBY	
DACHOWEJ	
1:50	
ARCHITEKTURA	
AUTOR	
ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA	
Bt./160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	
PROJEKTANT	
ARCH. PAULINA SMOKTUNOWICZ	
ARCH. IWONA MONIKA MIRONCZUK	
ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY	
ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAUJEWICZ	
Bt./111/82	
NUMER RYSUNKU	
5	

Wymiary sprawdzić w naturze!