


Istniejąca więba dachowa zgodnia z dokumentacją z 2006r. wykonana przez pracowni projektów Annmar.

Uwagi:

Istniejąca drewniana więba dachowa zaimpregnowana preparatami przeciwgrzybicznymi, przeciwogniwnymi i do stanu trudno zapalnego. Ewentualne zniszczone elementy więby dachowej wymienić. Jeżeli podczas prac na dachu zostaną dostrzeżone zniszczone inne elementy drewniane należy je wymienić.

- 1. projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej
- 2. rura stalowa odprowadzająca spaliny z pieca wprowadzona do otworu komina
- 3. wylot pionu wod.kan.



| | |
|---|--------------------|
| NON BOX | |
| ARCHITEKT BARBARA SARNA-TYKOCKA | |
| 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 | |
| PROJEKT | |
| WYKONAWCZY | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | |
| REMONT ZABYTKOWEGO DWORU MY LIWSKIEGO | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | |
| ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna obrotb Turośń Kościelna dz.ewid. nr. 343/2 | DATA 15.05.2019 |
| NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| RZUT WIĘBY DACHOWEJ | 1:50 |
| ARCHITEKTURA | AUTOR |
| ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA Bt./160/90 | |
| ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA | PROJEKTANT |
| ARCH. PAULINA SMOKTUNOWICZ | |
| ARCH. IWONA MONIKA MIRONCZUK | |
| ARCHITEKTURA | SPRAWDZAJĄCY |
| ARCH. ALINA CZYZEWSKA-SAUJEWICZ Bt./111/82 | |
| NUMER RYSUNKU | 5 |

Wymiary sprawdzić w naturze!