








EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2					Zał.Nr: Wiertnica: km:		
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
						Rz dna:			Gł boko : 2.00 m	
						Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2016-02-04		
	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (pospółka)	nB			
		Czwartorz d Czwartorz d	1.0		0.50	piasek redni, ółty	Ps		mw	szg
			2.0		2.00					

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3					Zał.Nr: Wiertnica: km:			
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rz dna: Gł boko : 2.00 m Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04			
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	
			[m]								[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<div> <div>Nasypy</div> <div>Nasyp</div> </div>				nasyp budowlany (pospółka)	nB				
		<div> <div>Czwartorz d</div> <div>Czwartorz d</div> </div>	1.0		0.50	piasek drobny, ółty	Pd			mw	szg
					1.80	piasek drobny, szary				w	
			2.0		2.00						








EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 4					Zał.Nr: Wiertnica: km:		
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rz dna:		Gł boko : 2.00 m	
							Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2016-02-04	
	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyp Nasyp				nasyp budowlany (pospółka)	nB			
		Czwartorz d Czwartorz d	1.0		0.30	piasek drobny, ółty	Pd		mw	szg
			2.0		2.00					

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5				Zał.Nr:		Wiertnica:		km:																																																																																										
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy																																																																																														
							Rz dna:				Gł boko : 2.00 m																																																																																										
							Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2016-02-04																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th rowspan="2">2</th> <th rowspan="2">3</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot</th> <th rowspan="2">Opis litologiczny</th> <th rowspan="2">Symbol gruntu</th> <th rowspan="2">Warstwa geotechniczna</th> <th rowspan="2">Wilgotno</th> <th rowspan="2">Stan gruntu</th> </tr> <tr> <th>[m]</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	[m]				Nasyp											Nasyp											Czwartorz d											Czwartorz d												1.0											2.0													2.00					
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu																																																																																											
			[m]																																																																																																		
		Nasyp																																																																																																			
		Nasyp																																																																																																			
		Czwartorz d																																																																																																			
		Czwartorz d																																																																																																			
			1.0																																																																																																		
			2.0																																																																																																		
					2.00																																																																																																

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 8				Zał.Nr:		Wiertnica:		km:																																																																																										
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy																																																																																														
							Rz dna:				Gł boko : 2.00 m																																																																																										
							Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2016-02-04																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th rowspan="2">2</th> <th rowspan="2">3</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot</th> <th rowspan="2">Opis litologiczny</th> <th rowspan="2">Symbol gruntu</th> <th rowspan="2">Warstwa geotechniczna</th> <th rowspan="2">Wilgotno</th> <th rowspan="2">Stan gruntu</th> </tr> <tr> <th>[m]</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	[m]				Nasyp											Nasyp											Czwartorz d											Czwartorz d												1.0											2.0																		
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu																																																																																											
			[m]																																																																																																		
		Nasyp																																																																																																			
		Nasyp																																																																																																			
		Czwartorz d																																																																																																			
		Czwartorz d																																																																																																			
			1.0																																																																																																		
			2.0																																																																																																		

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 9				Zał.Nr:		Wiertnica:		km:																																																																																										
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy																																																																																														
							Rz dna:				Gł boko : 2.00 m																																																																																										
							Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2016-02-04																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th rowspan="2">2</th> <th rowspan="2">3</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot</th> <th rowspan="2">Opis litologiczny</th> <th rowspan="2">Symbol gruntu</th> <th rowspan="2">Warstwa geotechniczna</th> <th rowspan="2">Wilgotno</th> <th rowspan="2">Stan gruntu</th> </tr> <tr> <th>[m]</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	[m]				Nasyp											Nasyp											Czwartorz d											Czwartorz d												1.0											2.0																		
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu																																																																																											
			[m]																																																																																																		
		Nasyp																																																																																																			
		Nasyp																																																																																																			
		Czwartorz d																																																																																																			
		Czwartorz d																																																																																																			
			1.0																																																																																																		
			2.0																																																																																																		

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 10					Zał.Nr: Wiertnica: km:																																																																																												
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy																																																																																														
						Rz dna:			Gł boko : 2.00 m																																																																																											
						Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2016-02-04																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th rowspan="2">2</th> <th rowspan="2">3</th> <th colspan="2">Profil litologiczny</th> <th rowspan="2">Przelot</th> <th rowspan="2">Opis litologiczny</th> <th rowspan="2">Symbol gruntu</th> <th rowspan="2">Warstwa geotechniczna</th> <th rowspan="2">Wilgotno</th> <th rowspan="2">Stan gruntu</th> </tr> <tr> <th>[m]</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nasyp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Czwartorz d</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	[m]				Nasyp											Nasyp											Czwartorz d											Czwartorz d												1.0											2.0																		
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu																																																																																										
			[m]																																																																																																	
		Nasyp																																																																																																		
		Nasyp																																																																																																		
		Czwartorz d																																																																																																		
		Czwartorz d																																																																																																		
			1.0																																																																																																	
			2.0																																																																																																	

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 11				Zał.Nr: Wiertnica: km:				
Rejon: dr. gminna nr 106694B Miejscowo : Pomigacze Gmina: Turo I Ko cielna Powiat:			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
							Rz dna:		Gł boko : 3.00 m		
							Skala 1 : 30		Data wiercenia: 2016-02-04		
1	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1.80		<div>Nasypy</div> <div>Nasyp</div> <div>Czwartorz d</div> <div>Czwartorz d</div>				nasyp budowlany (wir)	nB()				
					0.50	piasek drobny, br zowo- ółty	Pd			mw	szg
					1.0						
					1.80	glina piaszczysta, szara	Gp			w	pl
					2.20	piasek redni, szary	Ps				szg
					2.50	glina piaszczysta, szara	Gp			mw	tpl
			3.0		3.00						